

Приложение №1
к Протоколу №1 общего собрания собственников помещений МКД №35
по ул. Лизы Чайкиной г.Тольятти от 26.04.2023г.

Необходимые виды работы для восстановления систем противопожарной
защиты многоквартирного дома

1	Ремонт внутреннего пожарного водопровода ниже 0,00	1 ед.	Согласно сметы спец.орг ~49 000,00 рублей
2	Восстановление внутридомовой системы дымоудаления	1 ед.	Согласно сметы спец.орг ~1 300 000,00 рублей
3	Восстановление внутридомовой системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и автоматизации	1 ед.	Согласно сметы спец.орг ~2 200 000,00 рублей