

Приложение №3 к протоколу №1 от 03.05.2021 года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №33 по ул. Лизы Чайкиной г.Тольятти

Необходимые виды работы для восстановления систем противопожарной защиты многоквартирного дома

1	Восстановление внутридомовой системы дымоудаления	1 ед.	Согласно сметы спец.орг ~1 300 000,00 рублей
2	Восстановление внутридомовой системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и автоматизации	1 ед.	Согласно сметы спец.орг ~2 200 000,00 рублей